

2240368 - Caspar Fagelstraat/ A. Heinsiusstraat, Zwolle publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Gemeente Zwolle
Behandeld door	Omgevingsdienst IJsselland
Soort	Melding
Activiteit(en)	Slopen van een bouwwerk of gedeelte daarvan of asbest verwijderen
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20241219 02184 000 (ingediend op 19-12-2024)

Project

Naam van dit project

2240368 - Caspar Fagelstraat/ A. Heinsiusstraat, Zwolle

Projectomschrijving

Asbest verwijderen aan de Caspar Fagelstraat 2 t/m 64 en Anthonie Heinsiusstraat 1 t/m 111 te Zwolle.

Locatie

Teken een gebied op de kaart

Algemeen

Geef uw verzoek een naam

2240368 - Caspar Fagelstraat/ A. Heinsiusstraat, Zwolle

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer

KVK-nummer

38014408

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

M.H. Hoogeboom Raalte B.V.

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

804365994

Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer

Straatnaam

Boeierstraat

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

5

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

8102 HS

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '8102HS'.

Plaats

Raalte

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Ja

Vooraf ingevuld antwoord.

Contactpersoon

Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?

Ja

Functie contactpersoon

-

Voorletters

geen openbare informatie

Voorvoegsel

geen openbare informatie

Achternaam

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?

binnenlands adres

Straatnaam

geen openbare informatie

Huisnummer

geen openbare informatie

Huisletter

geen openbare informatie

Huisnummertoevoeging

geen openbare informatie

Postcode

geen openbare informatie

Plaats

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Slopen van een bouwwerk of gedeelte daarvan of asbest verwijderen

Slopen of asbest verwijderen

Gaat u asbest verwijderen?

Ja

Ontstaat er in totaal meer dan 10 kubieke meter sloopafval?

Nee

Particulier of bedrijf

Asbest verwijderen: worden de werkzaamheden uitgevoerd door een particulier of bedrijf?

Bedrijf

LAVS

Wilt u verwijzen naar projectgegevens in LAVS?

Nee

Algemene vragen

Wat is de functie van het (onderdeel van het) bouwwerk?

Appartementen en bergingen

Is een asbestinventarisatierapport vereist? Kunt u deze vraag niet beantwoorden? Lees dan de toelichting hier onder.

Ja

Geef het adres van het (onderdeel van het) bouwwerk.

Anthonie Heinsiusstraat 1 t/m 111 en Caspar Fagelstraat 2 t/m 64 te Zwolle

Bent u de eigenaar van het (betreffende deel van het) bouwwerk?

Nee

Geef de naam van de eigenaar van het bouwwerk.

geen openbare informatie

Geef het adres van de eigenaar van het bouwwerk.

geen openbare informatie

Wat is de kadastrale gemeente van de locatie van de werkzaamheden aan het (onderdeel van het) bouwwerk?

Zwolle

Wat is de kadastrale sectie van de locatie van de werkzaamheden aan het (onderdeel van het) bouwwerk?

A

Wat is het kadastrale perceelnummer van de locatie van de werkzaamheden aan het (onderdeel van het) bouwwerk?

8595

Asbest verwijderen**Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?**

27 januari

Caspar Fagelstraat 42-64

A. Heinsiusstraat 1-95

A. Heinsiusstraat 97-111

16 juni

Caspar Fagelstraat 2-40

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

zie asbestinventarisatierapporten

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

zie asbestinventarisatierapporten

Wat is de wijze waarop u de asbest gaat verwijderen?

volgens asbestvoorschriften

Wat is de voorgenomen afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

ROVA te Rheeerveen of Attero B.V. te Wilp

Gaat het om het geheel of gedeeltelijk verwijderen van 1 of meer van onderstaande materialen of gaat het om ander asbesthoudend materiaal?

Verwarmingstoestel; Ander asbesthoudend materiaal

Wordt de asbestverwijdering in het kader van reparatiewerkzaamheden of mutatieonderhoudswerkzaamheden verricht?

Nee

Bijlagen

Slopen van een bouwwerk of gedeelte daarvan of asbest verwijderen

Asbestinventarisatierapport

Document	Vertrouwelijk
24-10680 versie 2 complex 110-003 swz, zwolle V-1.pdf	Nee
Bijlage #2-23-10351 versie 4 blok 5 swz, zwolle-1.pdf	Nee
Bijlage #2-23-10351-1 versie 2 blok 6, zwolle-1.pdf	Nee

Locaties verwijderen asbest

Document	Vertrouwelijk
Caspar Fagelstr. en A. Heinsiusstraat overzicht.xlsx	Nee